HISTÓRICO DE REVISÕES - PRODUTOS HDL

Código	Produto	Revisão	Data
80.02.01.593	Central HDL 4-12/Facilitare	R1.17	07/05/2007

- Proteção adicionada contra repiques no ganho do telefone, que provocavam chamadas entrantes involuntárias após o desligamento de uma chamada externa.
- Melhoria na identificação dos Mfs discados durante a voz nos porteiros F12, para evitar repiques e cortes nas mensagens.
- Correção na função de desvio sempre para ligações internas. A chamadas desviadas não podiam ser atendidas corretamente quando esta função era usada na revisão R1.14.
- Correção na abertura da fechadura senha. Na opção de somente uma fechadura (99+07+01).
- Correção na transferência de chamadas originadas pelas funções agenda coletiva e memória do último número discado. As chamadas estavam sendo desligadas durante a transferência.
- Correção nas chamadas originadas da interface de porteiros e porteiros F10 para grupos de toque geral. As chamadas não podiam ser atendidas corretamente para esta situação.

Código	Produto	Revisão	Data
80.02.01.487	Central HDL 80P/128P/256P	R1.17	07/05/2007

- Proteção adicionada contra repiques no ganho do telefone, que provocavam chamadas entrantes involuntárias após o desligamento de uma chamada externa.
- Melhoria na identificação dos Mfs discados durante a voz nos porteiros F12, para evitar repiques e cortes nas mensagens.
- Correção na função de desvio sempre para ligações externas. A chamadas desviadas não podiam ser atendidas corretamente quando esta função era usada na revisão R1.14.
- Correção na abertura da fechadura senha. Na opção de somente uma fechadura (99+07+01).
- Correção na transferência de chamadas originadas pelas funções agenda coletiva e memória do último número discado. As chamadas estavam sendo desligadas durante a transferência.
- IMPORTANTE: As facilidades abaixo não disponíveis nesta revisão devido a limitações técnicas:

Sistema de Vídeo, Chamada Encadeada, Programação de Enlaces, Siga-me Externo.

Código	Produto	Revisão	Data
80.02.01.486	Porteiro F10/F12 PIC648	R2.0	07/05/2007

• Melhorias implementadas no uso da botoeira. A mesma agora por padrão esta habilitada para a abertura das fechaduras 1 e 2, para evitar problemas com perda de programação..